


SCHÉMA ŘEŠENÉ ČÁSTI



POZNÁMKY:

Další podrobnosti viz. mykologický průzkum firmy DEREK.
Práce musí provést firma proškolená v oboru sanací
ve Výzkumném a vývojovém ústavu dřevařském.

V rámci provedeného průzkumu nebylo možné provést
kontrolu všech prvků krovu po celé délce.
Skutečný rozsah oprav bude možné určit až při vlastní
realizaci oprav krovu.

Značení oprav prvků krovu je stejné jako u mykologického
průzkumu firmy DEREK.
Při opravách krovu postupovat podle doporučení ve zprávě
o mykologickém průzkumu firmy DEREK.

Nová skladba střešního pláště a rozsah stavebních úprav
viz. stavební část projektu.

Další údaje viz. technická zpráva statiky.

Legenda

- VT1** označení oprav a zesílení prvků krovu
- grafické označení zjištěných biotických napadení prvků krovu,
výměny a oprav prvků krovu

ČÁST KROVU 1			ING. VALTER PLAČEK K HRÁZI 12, BOLATICE tel. 553 654 412	
PROJ. SPECIALISTA ING. PLAČEK	VYPRACOVAL ING. PLAČEK	KRESLIL ING. PLAČEK		
MÍSTO : k.ú. Chlebovice [651150], parc. č. 484			DATUM	KVĚTEN/2020
INVESTOR : Státní město Frýdek-Místek, Radniční 114/8, Frýdek			STUPEŇ DOKUM.	DPS
AKCE : Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny			ČÍSLO ZAKÁZKY	TR - 1008PR -19-P
			MĚŘITKO	VÝKRES Č.
OBSAH : Půdorys krovu část 1 - označení oprav krovu			1 : 75	D.12.b-01