



MARPO			MODERNIZACE A REKONSTRUKCE PRŮZKUMY OBJEKTŮ spol.s r.o.		razítko MARPO spol. s r. o. OSTRAVA 1, Korunní 15 IČO: 41033078	
zad. projektant	vypracoval					
ing. arch. BOBEK	ing. SLEŽKA	PAVLÍK T.				
<i>v. z. [signature]</i>	<i>[signature]</i>	<i>[signature]</i>				
PODROBNÝ STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM					zak. číslo	022
					datum exp.	01/92
					arch. číslo	
objekt	FIŠEROVA VILA JIRÁSKOVA 506, FRÝDEK				počet výřisků	číslo paré
					4	3

M A R P O

Modernizace a rekonstrukce
průzkumy objektů spol.s r.o.
Korunní 15, 709 00 Ostrava 1

ZPRÁVA

O PROVEDENÍ STAVEBNĚ - TECHNICKÉHO PRŮZKUMU PRO OBJEKT:

Fišerova vila
Jiráskova 506, Frýdek

Předseda společnosti: Ing.arch. Jiří Bobek

Zodp. projektant: Ing.arch. Jiří Bobek

Vypracoval: Ing.arch. Jiří Bobek

Ing. Radan Sležka

Tomáš Pavlík

Zak.číslo: 022

M A R P O
spol. s r. o.
OSTRAVA 1, Korunní 15
IČO: 41033078

Exp. 01/92

OBSAH


I. Úvod	2
II. Vodorovné konstrukce	3
III. Závěrečné stavebně-technické hodnocení	20

Přílohy:	- půdorys 1.PP se zakreslením rozmístění sond	1 x A4
	- půdorys 1.NP se zakreslením rozmístění sond	1 x A4
	- půdorys 2.NP se zakreslením rozmístění sond	1 x A4
	- fotodokumentace	6 x A4

Přílohy mimo zprávu:

Označení sond v příložené výkresové dokumentaci:

- sondy do svislých nosných konstrukcí
pevnostní zkoušky a pod.
ozn. S1, S2, destruktivní
NS1, NS2, ... nedestruktivní
- sondy do svislých nosných konstrukcí
vlhkostní profil
ozn. W1, W2, hmotnostní vlhkost



- ZDOLA- sondy do vodorovných nosných konstrukcí
skladba a tvar nosné konstrukce, pevnosti betonu
- SHORA ozn. V1, V2, destruktivní
NV1, NV2, ... nedestruktivní

- sondy pro IG průzkum a základové konstrukce
ozn. K1, K2, kopané

~~~~~ - trhliny ve stropní konstrukci

I. ÚVODObjekt

místo: Frýdek  
ulice: Jiráskova  
č.orientační: počet NP: 2 + podkroví  
č.popisné: 506 počet PP: 1  
konstrukční systém: stěnový podélný dvoutrakt  
počet dilat. celků: 1

Majitel objektu: Městský úřad ve Frýdku-Místku

Popis a rozsah prací:

Na základě Vašeho dopisu zn.inv. 146/91 ze dne 10.12.1991 a Vámi schválené naší "Nabídky na zpracování průzkumu" byl na výše uvedený objekt stanoven následující rozsah prací stavebně - technického průzkumu :

| KONSTRUKCE                 | ANO | NE | POZNÁMKA                   |
|----------------------------|-----|----|----------------------------|
| Vodorovné nosné konstrukce | x   |    |                            |
| Svislé nosné konstrukce    |     | x  |                            |
| Vlhkostní profily          |     | x  |                            |
| Konstrukce a stav krovu    |     | x  |                            |
| Inženýrsko-geolog. průzkum |     | x  |                            |
| Mykologický průzkum        | x   |    | zdrav.stav dřeva v sondách |
| Statické posouzení         |     | x  |                            |
| Geodetické zaměření        |     |    |                            |

Průzkum byl prováděn za účelem zjištění zdravotního stavu, skladby a vrstev dřevěných stropních konstrukcí a zjištění parametrů výztuže a pevnosti betonu železobetonových trámových stropů.

## II. VODOROVNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE

Vodorovné stropní konstrukce byly zkoumány nad 1.PP, 1.NP a nad 2.NP. Sondami byla zjištěna geometrie stropů, dimenze a rozmístění nosných prvků (trámů, výztuže), skladby jednotlivých vrstev konstrukce (materiály) a zdravotní stav dřevěných prvků.

**Rozmístění sond do vodorovných nosných konstrukcí:**

- 1.PP - V1, V2, V3, V4
- 1.NP - V5, V6, V7, V8
- 2.NP - V9, V10, V11, V12, V13

Sondy zobrazují stropní konstrukci nad uvedeným podlažím. Sondy V1 - V4 byly prováděny do konstrukce zdola do železobetonových stropů. Ke zjištění pevnosti betonu bylo použito nedestruktivních metod za pomoci Schmidtova tvrdoměru švýcarské firmy PROCEQ. Průběh, uložení, krytí a profily výztuže železobetonových trámů a výztuž železobetonové desky jsme zjišťovali Profometrem již výše uvedené švýcarské firmy a ověřovali skutečným odkrytím jednotlivých prutů výztuže na plochách malého rozsahu. Sondy V5 - V13 byly prováděny zhora a řešily geometrii stropních prvků dřevěné trámové konstrukce, skladby a tloušťky jednotlivých vrstev stropních a podlahových konstrukcí. Způsob provádění není rozhodující, sondy jsou však rozlišeny grafickou značkou. Všechny sondy jsou zakresleny a popsány na následujících stranách.

### **Popis stropních konstrukcí**

Strop budovy nad 1.PP tvoří železobetonová trámová konstrukce s výškou trámů 290 - 300 mm, rozpon trámů v místě provádění sond je zakreslen na výkrese půdorysu 1.PP. Geometrie trámů a přesné rozmístění prutů výztuže trámů a desky je uvedeno v nákresech sond, které tvoří součást této zprávy. Železobetonové trámy jsou vetknuty do průběžného betonového věnce. U sondy V3 bylo možno zjistit pouze spodní výztuž průvlaku, jelikož se zde vyskytovaly nezvykle hustě třminky, které byly rozmístěny ve vzdálenosti 20 - 40 mm, což znemožnilo zjištění míst, kde železa hupují a případné umístění horních prut. Jelikož podlahová konstrukce nad tímto stropem je těžko určitelná, z důvodů značné devastace, neuvažujeme zde s žádnou podlahou a bude otázkou projektu rekonstrukce tohoto objektu.

Pevnost betonu byla zjišťována Schmidtovým tvrdoměrem. U 4 sond bylo provedeno celkem 10 měření. Výsledky tohoto měření jsou uvedeny v tabulce č. 1.

## Nedestruktivní metody (tab.č. 1)

| OZN.<br>SONDY | odprysk<br>R | SCHMIDT NR     |           | chyba | třída |
|---------------|--------------|----------------|-----------|-------|-------|
|               |              | $w_m$<br>[MPa] |           |       |       |
| V 1/1         | 42,333       | 44,733         | $\pm 7,0$ |       |       |
| V 1/2         | 43,333       | 46,633         | $\pm 7,0$ |       |       |
| V 1/3         | 46,846       | 53,207         | $\pm 7,5$ |       |       |
| V 1/4         | 46,000       | 51,600         | $\pm 7,5$ |       |       |
| V 1/5         | 43,923       | 47,754         | $\pm 7,0$ |       |       |
| V 2           | 48,000       | 55,400         | $\pm 7,5$ |       |       |
| V 3/1         | 46,727       | 52,981         | $\pm 7,5$ |       |       |
| V 3/2         | 46,333       | 52,233         | $\pm 7,5$ |       |       |
| V 4/1         | 43,000       | 46,000         | $\pm 7,0$ |       |       |
| V 4/2         | 39,900       | 40,320         | $\pm 7,0$ |       |       |

R                      49,086     $\pm 7,250$

Pevnost betonu v konstrukci se určí ze vztahu

$$R = R - t_n s_R,$$

kde R      průměr pevnosti zjištěný z "n" zkušebních míst

$s_R$       výběrová směrodatná odchylka

$t_n$       součinitel pro odhad dolní hranice konfidenčního intervalu průměru, stanovený s pravděpodobností 0,9

$$R_{SCHMIDT} = 49,086 - 0,44 \cdot 1,577 = 48,392 \pm 7,250 \text{ MPa}$$

$$R_{min} = 41,142 \text{ MPa}$$

Této hodnotě odpovídá pevnostní značka B 35.




## BETONOVÝ TRÁMOVÝ STROP

Sonda č. : V 1

Umístění : 1. PP

## Schéma konstrukce



## Krytí výztuže

1 - 15 mm    2 - 10 mm

3 - 25 mm    4 - 15 mm

## Krytí výztuže

1 - 30 mm    2 - hupuje

3 - 25 mm    4 - 40 mm

## Poznámka


Výpis výztuže : 1,2,3,4 -  $\phi$  12 mm výztuž hladká  
 5 -  $\phi$  6 mm výztuž hladká po 140 mm  
 6 -  $\phi$  5,5 mm výztuž hladká po 250 mm

## BETONOVÝ TRÁMOVÝ STROP

Sonda č. : V 2

Umístění: 1. PP

## Schéma konstrukce



## Krytí výztuže

1 - 40 mm    2 - 8 mm  
3 - 20 mm    4 - 35 mm

## Krytí výztuže

1 - 40 mm    2 - 8 mm  
3 - hupuje    4 - 35 mm

## Poznámka


Výpis výztuže: 1 -  $\phi$  18 hladká  
2 -  $\phi$  8 hladká  
3 -  $\phi$  12 hladká  
4 -  $\phi$  18 hladká  
5 -  $\phi$  6 třmínky hladké po 270 mm



**BETONOVÝ TRÁMOVÝ STROP**

Sonda č. : V 3

Umístění : 1. PP

**Schéma konstrukce****TABULKY VÝZTUŽE****U podpory**

| č.p. | osy | krytí | φ  |
|------|-----|-------|----|
| 1    | 80  | 30    | 20 |
| 2    | 120 | 20    | 20 |
| 3    | 145 | 20    | 20 |
| 4    | 230 | 20    | 20 |
| 5    | 300 | 15    | 20 |
| 6    | 370 | 20    | 20 |
| 7    | 430 | 25    | 20 |
| 8    | 480 | 30    | 20 |

**Uprostřed rozpětí**

| č.p. | osy | krytí | φ  |
|------|-----|-------|----|
| 1    | 90  | 30    | 20 |
| 2    | 115 | 30    | 20 |
| 3    | 135 | 25    | 20 |
| 4    | 185 | 15    | 20 |
| 5    | 220 | 25    | 20 |
| 6    | 250 | 10    | 20 |
| 7    | 280 | 10    | 20 |
| 8    | 330 | 25    | 20 |
| 9    | 370 | 15    | 20 |
| 10   | 400 | 15    | 20 |
| 11   | 435 | 25    | 20 |
| 12   | 450 | 25    | 20 |

**Poznámka**

Třmínky mají  $\phi 7$  až  $\phi 12$  a jsou rozmístěny ve vzdálenosti 20 až 40 mm.

Pro velkou hustotu třmínků nelze zjistit místa hupování výztuže, ani určit, která železa hupují.


Všechny pruty i třmínky jsou hladké.

## BETONOVÝ TRÁMOVÝ STROP

Sonda č. : V 4

Umístění : 1. PP

## Schéma konstrukce



## Krytí výztuže

- 1 - 55 mm
- 2 - hupuje
- 3 - 50 mm

## Krytí výztuže

- 1 - 50 mm
- 2 - 10 mm
- 3 - 50 mm

## Poznámka

Výpis výztuže: 1 -  $\phi$  18 hladká  
 2 -  $\phi$  12 hladká  
 3 -  $\phi$  18 hladká  
 4 -  $\phi$  6 hladké trminky po 140 mm

Prověřované stropy nad 1.NP a 2.NP jsou tvořeny klasickými dřevěnými trámy o značně velikých dimenzích, jak to rovněž dokumentuje rozkreslení jednotlivých sond. Rákosníky jsou svou spodní hranou osazeny níže než je tomu u hlavních nosných trámů, čímž vznikla mezi trámy a prkenným podbíjením vzduchová mezera. Trámy jsou ukládány do kapes cihelného zdiva a mezi trámem a zdivem je mezera asi 10 - 15 mm. Trámy byly ukládány na cihly bez podkladku. Zhlaví trámů ani trámy nejsou opatřeny žádným ochranným prostředkem. Uložení trámů je 200 - 300 mm. Záklop je dvojitý a je tvořen z odkorů, které jsou přebíjené přes sebe. Podlaha nad stropem 1.NP je ve většině případů strhaná a jen z některých míst lze usuzovat, že zde byla palubová podlaha a někde vlýsky. V současné době je na záklopu smíšený násyp ze škváry a stavební suti o tloušťce 60 mm. Na trámech bylo provedeno měření vlhkosti, z něhož vyplývá, že se jedná o vlhkost vody vázané, t.j. vody, jež dřevní hmota absorbuje ze vzduchu a je vázána v dřevních vláknech a buněčných stěnách. Vlhkost dřeva nedosáhla procenta nasycenosti a tudíž se zde nevyskytuje voda volná do dřevní hmoty zatečená. Pouze u sondy V5 je vizuálně zřetelné, že zde docházelo v minulosti k zatékání z odpadní kanalizační roury. Hodnoty těchto vlhkostí jsou vypsány v tabulce č. 2 této zprávy. Z dřevěných konstrukcí byly rovněž odebrány vzorky k mykologickému posouzení zdravotního stavu dřevní hmoty. Výsledky těchto zkoušek jsou uvedeny v tabulce č. 2. Podrobný mykologický posudek bude dodán později na vyžádání investora.

Zdravotní stav dřevěných trámů (tab. č.2)

| Sonda | Trám č.            | Vlhkost                    | Stav           | Poznámka                                               | Podl. |
|-------|--------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------|
| V 5   | T1<br>T2<br>záklop | 20,5 %<br>17,5 %           | 3c<br>3c<br>3c | do 5% povrchové napadení<br>do 5%<br>100% místy rozpad | 1.NP  |
| V 6   | T1<br>T2           | 13,1 %<br>12,7 %           | 3c<br>1        | do 5% povrchové napadení                               | 1.NP  |
| V 7   | T1<br>T2           | 14,6 %<br>14,0 %           | 3c<br>----     | do 5% povrchové napadení                               | 1.NP  |
| V 8   | T1<br>T2           | ----<br>----               | ----<br>3c     | do 5% mírné povrch. nap.                               | 1.NP  |
| V 9   | T1<br>T2<br>T3     | 14,0 %<br>14,8 %<br>15,8 % | 1<br>1<br>---- |                                                        | 2.NP  |
| V 10  | T1<br>T2           | 17,8 %<br>18,0 %           | 3c<br>3c       | do 5% povrchové napadení<br>dtto                       | 2.NP  |
| V 11  | T1<br>T2<br>záklop | 18,5 %<br>20,1 %<br>----   | 3c<br>3c<br>3c | do 5% povrchové napadení<br>100% místy rozpad          | 2.NP  |

| Sonda | Trám č.  | Vlhkost          | Stav     | Poznámka                         | Podl. |
|-------|----------|------------------|----------|----------------------------------|-------|
| V 12  | T1<br>T2 | 16,5 %<br>18,0 % | 3c<br>3c | do 5% povrchové napadení<br>dtto | 2.NP  |
| V 13  | T1<br>T2 | 14,1 %<br>14,5 % | 3c<br>3c | do 5% povrchové napadení<br>dtto | 2.NP  |

Legenda k tabulce č.1

Zdravotní stav: 1 - dřevo zdravé  
2 - dřevo napadené dřevokazným hmyzem  
3 - dřevo napadené dřevokaznou houbou  
c - celulozovorní  
l - lignovorní  
4 - dřevo poškozené mechanickými vlivy  
% - procento napadení (poškození)

Poznámka:


Vlhkost byla měřena vlhkoměrem HYGROTEST 6500. Hodnoty jsou uvedeny v hmotnostních procentech. Vlhkost byla v době provádění průzkumných prací změřena maximálně 20,5 %, což odpovídá vodě vázané ve dřevní hmotě. Jedná se o vlhkost přirozenou, případně získanou absorpcí vzdušné vlhkosti.

## DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP

Sonda č.: V 5

Umístění: 1.NP

## Schéma konstrukce



## Skladba konstrukce

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| škvárový násyp               | 60 mm     |
| prkenný záklop               | 2 x 24 mm |
| dřevěný trám                 | 210 mm    |
| vzduchová mezera             | 50 mm     |
| podbíjení vynášené rákosníky |           |
| omítka                       |           |


## Poznámka

## DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP

Sonda č. : V 6

Umístění: 1.NP

## Schéma konstrukce



## Skladba konstrukce


|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| škvárový násyp a stav. suť   | 60 mm     |
| prkenný záklop               | 2 x 24 mm |
| dřevěný trám                 | 200 mm    |
| vzduchová mezera             | 50 mm     |
| podbíjení vynášené rákosníky |           |
| omítka                       |           |

## Poznámka

**DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP**

Sonda č. : V 7

Umístění : 1.NP

**Schéma konstrukce****Skladba konstrukce**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| palubová podlaha             | 25 mm     |
| škvárový násyp a stav. suť   | 16 mm     |
| prkenný záklop               | 2 x 24 mm |
| dřevěný trám                 | 230 mm    |
| vzduchová mezera             |           |
| podbíjení vynášené rákosníky |           |
| omítka                       |           |

**Poznámka**




# DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP

Sonda č.: V 8

Umístění: 1.NP

## Schéma konstrukce



## Skladba konstrukce

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| prkenný záklop               | 2 x 24 mm |
| dřevěný trám                 | 235 mm    |
| vzduchová mezera             | 25 mm     |
| podbíjení vynášené rákosníky |           |
| omítka                       |           |


## Poznámka

## DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP

Sonda č.: V 9

Umístění: 2.NP

## Schéma konstrukce



## Skladba konstrukce

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| půdní cihly                  | 50 mm     |
| škvárový násyp               | 50 mm     |
| prkenný záklop               | 2 x 24 mm |
| dřevěný trám                 | 230 mm    |
| vzduchová mezera             | 50 mm     |
| podbíjení vynášeno rákosníky |           |
| omítka                       |           |


## Poznámka

## DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP

Sonda č.: V 10

Umístění: 2.NP

## Schéma konstrukce



## Skladba konstrukce

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| půdní cihly                  | 50 mm     |
| škvárový násyp               | 26 mm     |
| prkenný záklop               | 2 x 24 mm |
| dřevěný trám                 | 220 mm    |
| vzduchová mezera             | 60 mm     |
| podbíjení vynášené rákosníky |           |
| omítka                       |           |


## Poznámka

## DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP

Sonda č.: V 11

Umístění: 2.NP

## Schéma konstrukce



## Skladba konstrukce

A

půdní cihly 50 mm  
 škvárový násyp 70 mm  
 prkenný záklop 2 x 24 mm  
 dřevěný trám 280 mm  
 podbíjení  
 omítka

B

půdní cihly 50 mm  
 škvárový násyp 20 mm  
 prkenný záklop 2 x 24 mm  
 dřevěný trám 230 mm  
 vzduchová mezera 50 mm  
 podbíjení vynášené rákosníky  
 omítka

## Poznámka

### III. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Podrobný stavebně technický průzkum byl prováděn metodami destruktivními i nedestruktivními mimo provoz budovy. Průzkum byl zaměřen na zjištění geometrie, skladby a vrstev vodorovných nosných konstrukcí, a na zjištění zdravotního stavu dřevěných prvků vodorovné nosné konstrukce.

U železobetonových stropů nad 1.PP bylo zjištěno následující:


- železná výztuž je bez napadení koroze a při statickém posuzování lze počítat s plnými profily;
- v místě provádění sondy V1 bylo zjištěno, že zde byla vybourána nosná stěna a tím odstraněna podpora trámů [toto je dokumentováno v půdoryse 1.PP a na fotografii, která je součástí této zprávy], zde je nutno tuto podporu doplnit buďto nosnou stěnou, nebo vhodným pilířem. V těchto místech objektu byly zjištěny vlasové trhliny, které probíhají přes desky a trámy a jejichž průběh je zakreslen v půdoryse 1.PP. Zde byl rovněž zjištěn výskyt provazců mycelia dřevomorky domácí a to jak na částech betonových konstrukcí, tak i na zdech v maltě. V tomto případě doporučujeme odstranit omítky a vyškrábat maltu, zdivo znovu vyspárovat a omítnout maltou, která bude obsahovat fungicidní prostředky;
- v místě provedení sondy V2 byl zjištěn místy špatně ztuhlý beton, který se velmi snadno odštěpuje od ocelové výztuže;

Dřevěné stropní konstrukce nevykazují žádné anomálie. Dřevní hmota je zdravá a mírné povrchové napadení do 5%, které bylo zjištěno u některých trámů není závažné, ale pro budoucnost budovy by bylo vhodné zhlaví trámů obnažit a preventivně ošetřit některým z fungicidních prostředků [např. Mykostop, Insekstop, Lastanox,], není to však bezpodmínečně nutné.


V případě dvou míst, kde bylo zjištěno 100% napadení záklopu dřevomorkou domácí je nutno v co nejkratším termínu tento záklop odstranit i se záklopem, který již napadený není, ale je do vzdálenosti 1,5 m od zjevně napadených míst. Transport napadeného dřeva musí na stavbě probíhat v PE pytlicích, aby nedošlo k infekci zdravého dřeva v okolí. Likvidace této dřevní hmoty by měla proběhnout jejím zakopáním. V těchto místech doporučujeme bezpodmínečné ošetření dřevěných trámů již zmíněnými fungicidy.

V Ostravě 23.01.1992

Vypracovali: ing. Radan Sležka  
Tomáš Pavlík




PŮDORYS 1. PP  
ROZMÍSTĚNÍ SOND



PŮDORYS 1. NP  
ROZMÍSTĚNÍ SOND





PŮDORYS 2 NP  
ROZMÍSTĚNÍ SOND