

PŘEDBĚŽNÝ ORNITOLOGICKO- CHIROPTEROLOGICKÝ POSUDEK ZŠ NA ULICI J. ČAPKA Č.P. 2555 VE FRÝDKU-MÍSTKU

Stavebník : Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek

Akce : Zpracování PD – ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 – tělocvična II.

Stupeň : Dokumentace pro vydání společného povolení
Vypracoval : Ing. Miroslav Pantůček
Zakázkové číslo : 03/20
Číslo přílohy : 03/20-A
Datum : 09/2020

Počet stran: 04

Seznam :

A1. Předmět posouzení.....	3
A2. Stručný popis stavby	3
A3. Plánované stavební úpravy	3
A4. Průzkum	3
A5. Metodika	3
A6. Výsledky	3
A7. Závěry a doporučení.....	3
A8. Obrazová příloha:	4

A1. Předmět posouzení

Areál ZŠ J.Čapka 2555 ve Frýdku-Místku.

A2. Stručný popis stavby

Novostavba tělocvičny je objemově členěna do tří různě velikých kvádrů. Hlavní část objemu projektovaného objektu tvoří tělocvična, na kterou navazuje ze severní strany dvoupodlažní objekt, kde je navrženo sociálně-správní zázemí. Objemově nejmenší část stavby tvoří zádveří a recepce.

Výška objektu (9,3 m od +/- 0,00) je dána budoucím využitím stavby a kompozicí jednotlivých hmot.

Nová stavba bude provozně propojena se stávající budovami areálu prostřednictvím spojovacího krčku.

A3. Plánované stavební úpravy

Stávající objektu zůstanou bez zásahu do obálky budov, pouze nová stavba bude provozně propojena se stávající budovami areálu prostřednictvím spojovacího krčku.

A4. Průzkum

Průzkum výskytu zvláště chráněných synantropních druhů živočichů byl proveden ve dnech 18. a 20.8. 2020.

A5. Metodika

Posudek byl vypracován v souladu se závaznou „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ Ministerstva životního prostředí. Nejprve byla provedena vizuální kontrola celého objektu zaměřená na zhodnocení existence potenciálních úkrytů netopýrů a hnízdišť ptáků, se zvláštním přihlédnutím k přítomnosti jejich pobytových znaků (trus, zbytky hnízd apod.). 18. a 20.8. proběhl orientační monitoring. Monitoring probíhal za ideálního počasí. V rámci průzkumu byla pořízena fotodokumentace.

A6. Výsledky

Na stěnách sledované budovy se nenachází přístupné větrací otvory do interiérů. Poruchy omítky a zdiva nejsou patrné. Ani pod oplechováním nevznikají místa možných úkrytů pro šterbinové druhy netopýrů či rorýsů. Během monitoringu nebyl potvrzen výskyt netopýrů či rorýsů ve zmíněné lokalitě.

Na budově nebylo pozorováno hnízdění ptáků ani pobytové stopy po jejich výskytu, s výjimkou zdivočelých domácích holubů

A7. Závěry a doporučení

Sledovaná budova není lokalitou výskytu zvláště chráněných synantropních druhů živočichů, nebyli pozorováni rorýsi ani jiní hnízdící ptáci s výjimkou zdivočelých holubů. Během stavebních prací není potřeba dodržet ochranná opatření.

A8. Obrazová příloha:



Obr. 1 – místo napojení spojovacího krčku