



SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ:

| č. bodu | Y | X | Poznámka |
|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 01 455.01 | 469318.48 | 1120493.95 | 6 trubní spojky |
| 06 455.02 | 469319.22 | 1120485.78 | 5 chráničky |
| 05 455.03 | 469315.33 | 1120478.74 | 4 chráničky |
| 04 455.04 | 469314.33 | 1120476.82 | 3 chráničky |
| 03 455.05 | 469292.49 | 1120445.55 | 1 chránička |
| 02 455.06 | 469282.51 | 1120432.08 | 1 chránička |
| 01 455.07 | 468887.47 | 1120756.77 | 1 chránička |

dl měřeni
tole dl Tomše

| | Y | X | |
|--------|-----------|-------------|-------------|
| 455 01 | 468 850 | 1 120 469 | ✓ |
| 455 02 | 468 852 | 1 120 470 | ✓ |
| 455 03 | 468 856,5 | 1 120 474,5 | ✓ |
| 455 04 | 468 860 | 1 120 475,5 | ✓ |
| 455 05 | 468 861,5 | 1 120 474,5 | ✓ chránička |
| 455 06 | 468 886 | 1 120 458 | ✓ chránička |
| 455 07 | 468 887,5 | 1 120 456,5 | ✓ |

PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 73 0420-1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
ČSN 73 0420-2 - VYTYČOVACÍ ODCHYLKY

POLOHOVÝ SYSTÉM BODŮ S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BODŮ BpV



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| Vedoucí projektu: | Ing. V. Pravda | Středisko 3 |
| Odpovědný projektant: | Ing. J. Hejman | Vedoucí: Ing. J. Shejbal |
| Zpracovatel: | Ing. P. Holeček | Formát: 2 A4 |
| Přezkoušel: | Ing. P. Bednář | Datum: 07/2006 |
| Kontroloval: | Ing. J. Shejbal | Zak. číslo: 2 5 2 6 1 3 0 0 1 |
| Zadavatel: | Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava | Účel: DSP + DZS |

R 48 Frýdek - Místek, obchvat
stavební část
SO 455 Přeložka DOK Telia v ulici k Olešné

Část dok.:
C.6.4

VYTYČOVACÍ VÝKRES

Měřítko:
1:1000

Č. přílohy:
3