



# FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

## Odbor zadávání veřejných zakázek

### pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:  
Ze dne:  
Číslo jednací: MMFM 43546/2022  
Spisová značka:  
Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA  
Telefon: 558609293  
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz  
Datum: 17.03.2022

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

**Název VZ:** Výměna oken, ul. Zámecká č. p. 56, Frýdek-Místek

**Číslo VZ:** P22V00000018

**Druh VZ:** veřejná zakázka malého rozsahu

**Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:**

### Dotaz č. 1:

Vznáším dotaz k větě, cituji. „Všechna okna v bytech budou doplněna vnitřními zastiňujícími žaluziemi.“, která je uvedena v návrhu SOD, čl. 2 Předmět smlouvy.

V ostatních podkladech, ať už PD nebo slepý rozpočet není o vnitřních žaluziích zmínka.  
Dotaz zní, zda tento požadavek na dodávku vnitřních žaluzií je správný či nikoliv.

### Odpověď:

Zadavatel přílohou zveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr, který obsahuje dodávku žaluzií.

### Dotaz č. 2:

Chtěla bych požádat o upřesnění a nutnost některých prací požadovaných ve výkaze výměr, případně jejich pozici v objektu.

Nejsou nám zcela jasné oblasti a důvod těchto položek:

1	317351105R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení	m2	33,62000	Kde a proč?	0,00	801-1	RTS 22/ I
2	317351106R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění	m2	33,62000	Kde a proč?	0,00	801-1	RTS 22/ I
7	622481211R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, bez dodávky materiálu	m2	59,60100	Fasáda?	0,00	801-1	RTS 22/ I
9	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	59,60100	Fasáda?	0,00	800-713	RTS 22/ I
10	28375933R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,280 m2K/W; U = 0,780 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	65,56110	Fasáda? Podlaha? Kde?	0,00	SPCM	RTS 22/ I
11	622323041R00	Příprava podkladu penetrace, Hmoty nátěrová funkce: penetrační	m2	59,60100	Jedná se o opravu ostění?	0,00	801-1	RTS 22/ I
12	622422521R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst	m2	59,60100	Jedná se o opravu ostění?	0,00	801-4	RTS 22/ I

Předem děkuji za doplnění informací, které jsou nezbytné ke správnému ocenění díla.

**Odpověď:** viz červený text

1	317351105R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení	m2	33,62000	Bednění parapetu pro provedení osazení parapetních desek	0,00	801-1	RTS 22/ I
2	317351106R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění	m2	33,62000	Kde a proč? Viz. pol. 1 - odstranění	0,00	801-1	RTS 22/ I
7	622481211R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, bez dodávky materiálu	m2	59,60100	Fasáda? Vnitřní ostění	0,00	801-1	RTS 22/ I
9	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	59,60100	Fasáda? Vnitřní ostění	0,00	800-713	RTS 22/ I
10	28375933R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,280 m2K/W; U = 0,780 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	65,56110	Fasáda? Podlaha? Kde? Vnitřní ostění	0,00	SPCM	RTS 22/ I
11	622323041R00	Příprava podkladu penetrace, Hmoty nátěrová funkce: penetrační	m2	59,60100	Jedná se o opravu ostění? Penetrace vnějšího ostění před nátěrem	0,00	801-1	RTS 22/ I
12	622422521R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst	m2	59,60100	Jedná se o opravu ostění? Venkovní ostění	0,00	801-4	RTS 22/ I

- Pol. 1 Provedení bednění pro vyrovnávací potěr pod parapetní desky po demontáži původních parapetních desek
- Pol. 2 Viz. pol. č.1, ale demontáž bednění
- Pol. 7, 9, 10 Tyto položky jsou pro provedení opravy ostění po demontáž původních oken v případě, že dojde k vybourání (odpadnutí) větší části okenního ostění
- Pol. 11 Penetrační nátěr před nátěr vnějšího ostění
- Pol. 12 Provedení opravy vnějšího ostění oken

**Současně zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 23.3.2022 do 09:00 hodin.**

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ