



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 62204/2025

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmostek.cz

Datum: 18.03.2025

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 12

Název VZ: Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555

Číslo VZ: P25V00000017

Druh VZ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1

V profesi VZT u zařízení č. 1, 2 a 3 jsou ve VV pod pč. 2, 19 a 52 uvedeny zdroje chladu - kondenzační jednotky pro VZT. Bohužel není zde uvedeno propojovací Cu potrubí. Žádáme zadavatele, aby doplnil chybějící potrubí, jeho dimenzi a také množství chladiva, které je nutno doplnit do okruhu.

Odpověď:

	Chladivo (kg)	Potrubí (m)	dimenze (mm)
VZT 1	6,12	5	12,7//25,58
VZT 2	0,74	5 m	9,52//25,4
VZT 3	0,63	4,5 m	6,35//9,52

Dotaz č. 2

V profesi VZT u zařízení č. 1, 2 a 3 jsou ve VV pod pč. 14, 15, 48, 62 a 63 uvedeny tepelné izolace určené pouze tloušťkou a bez bližší specifikace. Žádáme zadavatele, aby doplnil materiál, měrnou hmotnost a povrchovou úpravu izolací. U oplechování žádáme doplnit materiál a tloušťku plechu.

Odpověď:

Tl. plechu 1 mm Al

Tepelná izolace $\lambda=0,040 \text{ W/m-1.K-1}$ nebo lepší

Dotaz č. 3

V profesi VZT u zařízení č. V-04 a V-05 jsou ve VV pod pč. 84 a 88 uvedeny Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí, avšak rozměr je DN100. Žádáme zadavatele o prověření položek a jasnou specifikaci tvaru a rozměru.

Odpověď:

Text v popisu položky č. 84 „Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítím proti hrubým nečistotám a ptactvu“ zaměnit za text: „Výfuková hlavice DN 100“.

Text v popisu položky č. 88 „Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítím proti hrubým nečistotám a ptactvu“ zaměnit za text: „Výfuková hlavice DN 100“.

Dotaz č. 4

V profesi VZT v oddílu Společné je ve VV pod pč. 132 uvedeno Autorizované měření hluku od VZT zařízení ve vnitřních a vnějších chráněných prostorách staveb dle požadavku hygieny – kpl 1. Žádáme zadavatele o bližší určení položky, zejména počet měřících bodů, jejich umístění atd., bez toho nelze položku řádně ocenit.

Vzhledem k množství dodatečných informací a novým výkazům výměr žádáme zadavatele o adekvátní posun termínu odevzdání nabídky.

Odpověď:

Při návrhu měření hluku jsme uvažovali s prostory největšího výskytu osob, případně další body doplnit dle požadavků KHS, popřípadě dle doporučení specialisty.

Pozn. Měření venkovních prostor není v této položce zahrnuto.

1. měřící bod v prostoru hřiště haly
2. měřící bod v prostoru tribuny
3. měřící bod v prostoru zasedací místnosti

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31.3.2025 do 09:00 hodin.

Dotaz č. 5

Zádáme zadavatele o vysvětlení/opravu položky č.73-74 v SO 04 Spojovací krček, jedná se o ochrannou síť.

73	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken montáž	m2	33 000,000
Online PSC https://podminky.uz.su/8em/CS_UH5_2024_02/944511111 W 110*300 Připočtené koeficientem množství 33 000,000					
74	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	110,000
Online PSC https://podminky.uz.su/8em/CS_UH5_2024_02/944511211					
75	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken demontáž	m2	110,000
Online PSC https://podminky.uz.su/8em/CS_UH5_2024_02/944511811					

V pol. č. 73 montáž, je uvedena výměra 33.000 m², dle nás je tato hodnota chybná a má být uvedeno 110 m². Jedná se zřejmě o záměnu výměry s položkou č.74.
 Položka č. 75 by již měla být v pořádku.

Odpověď:

V rozpočtu SO 03 Spojovací Krček byly upraveny výměry položek 73 a 74 Síť ochranná... lešení.

Dotaz č. 6

Žádáme o podrobnější rozepsání systému podtlakové kanalizace v soupisu prací (pol. č. 29, D.1.4.6 – Zdravotechnika), kde je uveden 1 ks.

Odpověď:

Podrobnější rozepsání systému podtlakové kanalizace je uvedeno v příloze s názvem D.1.4.6. Specifikace podtlakové kanalizace

Dotaz č. 7

Prosíme zadavatel o vyjasnění specifikace vnitřních čistících zón. Prosíme o revizi požadavků na sníženou hořlavost, který se liší v různých částech PD.

- „B_Souhrnna_TZ“ str. 20 – specifikace vnitřní zóny z PA vlákna ve snížené hořlavosti

Bfl-s1

- „TZ D-1-1 00 TZ – ZSPD“ str. 12-13 - specifikace vnitřní zóny z PA vlákna ve snížené hořlavosti Bfl-s1

- „D.1.3 ZSPD PBR Telocvicna FM_TZ“ str. 20 uvedeno „V prostoru požárně oddělené vnitřní CHÚC A lze použít podlahové krytiny třídy reakce na oheň Cfl – s1 dle ČSN EN 13501-1“

„100_TECHNICKA_ZPRAVA“ – str. 13, specifikace Čisticí zóna s 3 D vzorem ve tvaru

malých nopů, 100 % polypropylen bez snížené hořlavosti

- „401_VYPIS_SKLADEB_KCI“ str. 3, PD6 specifikace Čisticí zóna s 3 D vzorem ve tvaru

malých nopů, 100 % polypropylen bez snížené hořlavosti

Prosíme o informaci, zda se jedná o objasnění pro všechny prostory, či se v různých místnostech požadavky liší.

- „02_PUD_1NP“ – v legendě místností 1.01 podlaha = čisticí koberec (stejně grafické znázornění ještě v místnostech 1.23 a 1.27)

- „D13_101_Pūdorys_1NP“ - v legendě místností 1.01 podlaha = čisticí koberec (stejně grafické znázornění ještě v místnostech 1.23 a 1.27, v místnosti ve výkrese 1.23 v textu uvedena dočišťovací zóna)

- „104_PUDORYS_1NP“ - v legendě místností 1.01 podlaha = čisticí koberec (stejně grafické znázornění ještě v místnostech 1.23 a 1.27, v místnosti ve výkrese 1.23 v textu uvedena dočišťovací zóna)

- „101_Pūdorys_1.NP“ – místnosti 1.01, 1.23 a 1.27 vyznačeny jako čisticí koberec

- „311_Výkres Zádveří a Vestibulu“ – 1.01 čisticí koberec

Odpověď:

Dle dotazu účastníka je nesoulad mezi jednotlivými částmi dokumentace ohledně čisticího koberce, jeho označení a požadované reakce na oheň.

Účastník se dotazuje na překonanou dokumentaci ZSPD. Tato je aktuální jen pro PBŘ, protože PBŘ se pro stupeň DPS samostatně nezpracovávala. Otázkou je, kde přesně informace získal, protože strany textových zpráv, na něž se odvolává (např. PBŘ str. 20) v PD nejsou (PBŘ má stran pouze 13) a ani jiný popisovaný text neodpovídá textu v předané DPS ani DZSPD.

Veškeré čisticí koberce, dočišťovací zóny a případně jiné popisy interiérových koberců v PD, jsou totožné výrobky (všude bude použita tatáž podlahovina) a budou ve třídě reakce na oheň Bfl-s1.

Přílohy:

D.1.4.6. Specifikace podtlakové kanalizace

Soupis prací s výkazem výměr – úprava č. 8

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31.3.2025 do 09:00 hodin.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ