


Oprava krokve (K1) - 1 ks


POHLED

Výpis materiálu pro 1 krokev ... K1

- ① hranol 160 x 160 mm dl. 2,50 m 1 ks
napojení na prvky krovu dle původních spojů
- ② svorník Ø12 mm dl. 0,20 m 3 ks
matice + podložky



PŮDORYS



Poznámky :

Zároveň s kroví K1 bude opravena okapová vaznice V01, práh P1 a vzpěra VZ1.

Před opravou podepřít na stropní konstrukci zdravé části krokve a okapové vaznice.

Průřezové rozměry opravovaných prvků a délky ověřit na místě.

Spojení navazujících opravovaných prvků krovu podle původních spojů.

ČÁST KROVU 1

PROJ. SPECIALISTA	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. VALTER PLAČEK K HRÁZI 12, BOLATICE tel. 553 654 412	
ING. PLAČEK	ING. PLAČEK	ING. PLAČEK		
MÍSTO : k.ú. Chlebovice [651150], parc. č. 484			DATUM	KVĚTEN/2020
INVESTOR : Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek			STUPEŇ DOKUM.	DPS
AKCE : Dům včelařů Chlebovice – výměna střešní krytiny			ČÍSLO ZAKÁZKY	TR - 1008PR -19-P
			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
OBSAH : Oprava krokve – K1			1 : 25	D.1.2.b-03