



Oprava šikmé vzpěry (VZ1) - 1 ks



Výpis materiálu pro 1 vzpěru ... VZ1

- ① hranol 130 x 130 mm dl. 1,50 m 1 ks
napojení na prvky krovu dle původních spojů
- ② svorník Ø16 mm dl. 0,17 m 2 ks
matice + podložky



Poznámky :

Průřezové rozměry opravovaných prvků a délky ověřit na místě.

Spojení navazujících opravovaných prvků krovu podle původních spojů.

S opravou vzpěry koordinovat opravu okapové vaznice V01.

ČÁST KROVU 1

PROJ. SPECIALISTA	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. VALTER PLAČEK K HRÁZI 12, BOLATICE tel. 553 654 412	
ING. PLAČEK	ING. PLAČEK	ING. PLAČEK		
MÍSTO : k.ú. Chlebovice [651150], parc. č. 484			DATUM	KVĚTĚN/2020
INVESTOR : Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek			STUPEŇ DOKUM.	DPS
AKCE : Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny			ČÍSLO ZAKÁZKY	TR - 1008PR -19-P
			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
OBSAH : Oprava šikmé vzpěry - VZ1			1 : 25	D.1.2.b-10