

**PRŮZKUMY \* ZAMĚŘENÍ \* PROJEKTY**

ul. 28. října 66/201

709 00 Ostrava - Mariánské Hory



# **ZPRÁVA**

## **O PROVEDENÍ REVIZI KANALIZACE**

### **PŘÍLOHA K STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO**

### **PRŮZKUMU**

#### **OBJEKTU MĚSTSKÉ KNIHOVNY V MÍSTKU,**

#### **HLAVNÍ Č.P. 111, FRÝDEK - MÍSTEK**

Vypracovali:

Ing. Radan Sležka

Bc. Tomáš Grygar

Robin Wondra

Kateřina Hannigová DiS.



## ZPRÁVA O REVIZI KANALIZACE

**Objekt :** Hlavní třída 111  
**Místo:** Frýdek - Místek  
**Datum :** 9. 12. 2016

**Sebak spol. s r. o.**  
Teslova 2, 702 00 Ostrava-Přívovz  
IČO : 60696834

tel. : +420 / 596 136 000  
fax : +420 / 596 136 426  
e-mail : sebak @ sebak . cz

[www.sebak.cz](http://www.sebak.cz)



## Statistika úseku

od 09.12.2016 do 09.12.2016

### Rozměr : 200/200

Pro. č	Datum	Horní Šachta	Spodní Šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh	Součet rozměrů	Snímky
1	9.12.2016	Š1	Š2	Hlavní 111	STZ	1,70 m	200/ 200	1
Množstevní pro Rozměr : 200/200								
Počet	Úseku	1 ks	Součet rozměrů		Úseku	0,00 m		
	Stanice	3 ks			Monitorování	1,70 m		
	Snímky	1 ks						

### Rozměr : 300/300

Pro. č	Datum	Horní Šachta	Spodní Šachta	Ulice	Mat.	Dél. proh	Součet rozměrů	Snímky
2	9.12.2016	Š2	Š3	Hlavní 111	PVC	7,00 m	300/ 300	0
3	9.12.2016	Š3	Š4	Hlavní 111	PVC	20,00 m	300/ 300	0
Množstevní pro Rozměr : 300/300								
Počet	Úseku	2 ks	Součet rozměrů		Úseku	0,00 m		
	Stanice	4 ks			Monitorování	27,00 m		
	Snímky	0 ks						

### Množstevní celková :

<b>Počet</b>	Úseku	3 ks	<b>Součet rozměrů</b>	Úseku	0,00 m
	Stanice	7 ks		Monitorování	28,70 m
	Snímky	1 ks			

**SEBAK spol. s r.o.**  
**Kudrnova 27**  
**620 00 Brno**  
**+420 545 222 278**



## Zpráva o úseku

<b>Úsek</b>	<b>Horní Šachta</b>	<b>Š1</b>	<b>Číslo prohlídky</b>	<b>1</b>
Š2 Š1	<b>Spodní Šachta</b>	Š2	<b>Datum prohlídky</b>	9.12.2016
	<b>Směr prohlídky</b>	proti směru toku		

<b>Videopásky</b>		<b>Místo</b>	Frýdek- Místek
<b>Videos.-začáte</b>		<b>Doména</b>	
<b>Videos.-konec</b>		<b>Ulice</b>	
<b>Důvod insp.</b>	Zajištění důkazů	<b>Vlastník</b>	
<b>Druh monitor.</b>	Optická prohlídka	<b>Operátor</b>	Jakub Dvořák
<b>Č. kanálu</b>		<b>Přítomen</b>	
<b>Rok výroby</b>		<b>Poloha v provo</b>	Privátní pozemek
<b>Tvar profilu</b>	Kruhový profil	<b>Odvod. systém</b>	Smíšená kanalizace
<b>Šířka</b>	200 mm	<b>Materiál</b>	Kamenina
<b>Výška (DN)</b>	200 mm	<b>Vnitřní ochrana</b>	
<b>Délka trubky</b>		<b>Poznámka</b>	
<b>Délka úseku</b>			
<b>Délka prohlídky</b>	1,70 m		

**Kategorie** Provoz

Foto	Video	Vzdál./m	Vady-zkratky	S	Popis
------	-------	----------	--------------	---	-------

		0,00		HA	Začátek úseku; Š2
001		0,90		UC--	Netěsnost, Spojení trubek, Celkový obvod
		1,70		EH	Konec úseku; Š1

## Grafické zobrazení úseku

Úsek	Horní Šachta	Š1	Číslo prohlídky	1
Š2 Š1	Spodní Šachta	Š2	Datum prohlídky	9.12.2016
	Směr prohlídky	proti směru toku		

<b>Videopáska</b>		<b>Č. kanálu</b>	
<b>Tvar profilu</b>	Kruhový profil	<b>Místo</b>	Frýdek- Místek
<b>Výška</b>	200 mm	<b>Ulice</b>	
<b>Šířka (DN)</b>	200 mm	<b>Operátor</b>	Jakub Dvořák
<b>Délka trubky</b>		<b>Odvod. systém</b>	Smíšená kanalizace
<b>Délka úseku</b>		<b>Materiál</b>	Kamenina
<b>Délka prohlídky</b>	1,70 m	<b>Vnitřní ochrana</b>	

Měřítka 1/	20	Zobrazení ve smíru inspekce	Strana grafiky	1
------------	----	-----------------------------	----------------	---

Foto

Video

Š2

0.00

HA

Začátek úseku; Š2

0.90

UC--

Netěsnost, Spojení trubek, Celkový obvod

1.70

EH

Konec úseku; Š1

Š1

001

↑

**SEBAK spol. s r.o.**  
**Kudrnova 27**  
**620 00 Brno**  
**+420 545 222 278**



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek**  
S2 Š1

**Horní Šachta**  
**Spodní Šachta**  
**Kanal. syst.**

**Š1**  
**Š2**  
Smíšená kanalizace

**Číslo prohlídky** 1  
**Datum prohlídky** 9.12.2016

**Směr prohlídky** proti směru toku



Foto 001  
Stav UC-- 0,90 m

Netěsnost, Spojení trubek, Celkový obvod

**SEBAK spol. s r.o.**  
**Kudrnova 27**  
**620 00 Brno**  
**+420 545 222 278**



## Zpráva o úseku

<b>Úsek</b>	<b>Horní Šachta</b>	<b>Š2</b>	<b>Číslo prohlídky</b>	<b>2</b>
Š2 Š3	<b>Spodní Šachta</b>	Š3	<b>Datum prohlídky</b>	9.12.2016
	<b>Směr prohlídky</b>	proti směru toku		

<b>Videopásky</b>		<b>Místo</b>	Frýdek- Místek
<b>Videos.-začáte</b>		<b>Doména</b>	
<b>Videos.-konec</b>		<b>Ulice</b>	
<b>Důvod insp.</b>	Zajištění důkazů	<b>Vlastník</b>	
<b>Druh monitor.</b>	Optická prohlídka	<b>Operátor</b>	Jakub Dvořák
<b>Č. kanálu</b>		<b>Přítomen</b>	
<b>Rok výroby</b>		<b>Poloha v provo</b>	Privátní pozemek
<b>Tvar profilu</b>	Kruhový profil	<b>Odvod. systém</b>	Smíšená kanalizace
<b>Šířka</b>	300 mm	<b>Materiál</b>	Polyvinylchlorid
<b>Výška (DN)</b>	300 mm	<b>Vnitřní ochrana</b>	
<b>Délka trubky</b>		<b>Poznámka</b>	
<b>Délka úseku</b>			
<b>Délka prohlídky</b>	7,00 m		

**Kategorie** Provoz

Foto	Video	Vzdál./m	Vady-zkratky	S	Popis
------	-------	----------	--------------	---	-------

		0,00	HA		Začátek úseku; Š3
		7,00	EH		Konec úseku; Š2

Úsek	Horní Šachta	Š2	Číslo prohlídky	2
Š2 Š3	Spodní Šachta	Š3	Datum prohlídky	9.12.2016
	Směr prohlídky	proti směru toku		

<b>Měřítko 1/</b>	<b>53</b>	<b>Zobrazení ve smíru inspekce</b>	<b>Strana grafiky</b>	<b>1</b>
-------------------	-----------	------------------------------------	-----------------------	----------

Foto	Video	Vzdál.	Stav	Popis
		0.00	HA	Začátek úseku; Š3
		7.00	EH	Konec úseku; Š2



**SEBAK spol. s r.o.**  
**Kudrnova 27**  
**620 00 Brno**  
**+420 545 222 278**



## Zpráva o úseku

**Úsek**  
Š4 Š3

**Horní Šachta** Š3  
**Spodní Šachta** Š4  
**Směr prohlídky** ve směru toku

**Číslo prohlídky** 3  
**Datum prohlídky** 9.12.2016

<b>Videopásky</b>		<b>Místo</b>	Frýdek- Místek
<b>Videos.-začáte</b>		<b>Doména</b>	
<b>Videos.-konec</b>		<b>Ulice</b>	
<b>Důvod insp.</b>	Zajištění důkazů	<b>Vlastník</b>	
<b>Druh monitor.</b>	Optická prohlídka	<b>Operátor</b>	Jakub Dvořák
<b>Č. kanálu</b>		<b>Přítomen</b>	
<b>Rok výroby</b>		<b>Poloha v provo</b>	Privátní pozemek
<b>Tvar profilu</b>	Kruhový profil	<b>Odvod. systém</b>	Smíšená kanalizace
<b>Šířka</b>	300 mm	<b>Materiál</b>	Polyvinylchlorid
<b>Výška (DN)</b>	300 mm	<b>Vnitřní ochrana</b>	
<b>Délka trubky</b>		<b>Poznámka</b>	
<b>Délka úseku</b>			
<b>Délka prohlídky</b>	20,00 m		

**Kategorie** Provoz

Foto	Video	Vzdál./m	Vady-zkratky	S	Popis
------	-------	----------	--------------	---	-------

		0,00	HA		Začátek úseku; Š3
		20,00	EH		Konec úseku; Š4

Úsek	Horní Šachta	Š3	Číslo prohlídky	3
Š4 Š3	Spodní Šachta	Š4	Datum prohlídky	9.12.2016
	Směr prohlídky	ve směru toku		

<b>Měřítko 1/</b>	<b>151</b>	<b>Zobrazení ve smíru inspekce</b>	<b>Strana grafiky</b>	<b>1</b>
-------------------	------------	------------------------------------	-----------------------	----------

Foto	Video	Vzdál.	Stav	Popis
		0.00	HA	Začátek úseku; Š3
		20.00	EH	Konec úseku; Š4

