

Oprava krátkče (KRA1) - 1 ks


(KRA2) - 1 ks

POHLED


Výpis materiálu pro 1 krátkče ... KRA1 a KRA2

- ① hranol 200 x 230 mm dl. 1,00 m 1 ks  
napojení na prvky krovu dle původních spojů

ŘEZ 1 - 1



okapová vaznice




krátkče

pozednice

cca 900

PŮDORYS



Poznámky :

Před opravou podepřít na stropní konstrukci krokv a přilehlou okapovou vaznici.

Průřezové rozměry opravovaných prvků a délky ověřit na místě.

Spojení navazujících opravovaných prvků krovu podle původních spojů.

## ČÁST KROVU 1

PROJ. SPECIALISTA	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. VALTER PLAČEK K HRÁZI 12, BOLATICE tel. 553 654 412	
ING. PLAČEK	ING. PLAČEK	ING. PLAČEK		
MÍSTO : k.ú. Chlebovice [651150], parc. č. 484			DATUM	KVĚTEN/2020
INVESTOR : Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek			STUPEŇ DOKUM.	DPS
AKCE : Dům včelařů Chlebovice – výměna střešní krytiny			ČÍSLO ZAKÁZKY	TR - 1008PR -19-P
			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
OBSAH : Oprava krátkčat – KRA1 a KRA2			1 : 25	D.1.2.b-06